


REPORTE FOTOGRÁFICO

<b>OBRA:</b> REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CRUILLAS AL EJIDO EL BARRANCO EN EL MUNICIPIO DE CRUILLAS, TAMAULIPAS (ETAPA 5)	
<b>LOCALIDAD:</b> EJIDO EL BARRANCO	<b>PROGRAMA :</b> FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
<b>MUNICIPIO:</b> CRUILLAS, TAMAULIPAS	
<b>CONTRATISTA:</b> C. FLOR YADIRA RODRIGUEZ LÓPEZ	<b>N° DE OBRA:</b> MCT-HIDROC-001-26-D



Jesus Alberto Lopez

