

ACTA ENTREGA RECEPCION

No. DE OBRA: MCT-R33-001/21

I.- DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO DE 4.40 M X 4.40 M

FECHA DE INICIO REAL: 14 DE MAYO DEL 2021 FECHA DE TERMINO: 22 DE JUNIO DEL 2021

MUNICIPIO: 010 CRUILLAS, TAM.

LOCALIDAD: EN LA LOBERA, DR. NORBERTO TREVIÑO, RANCHERIAS, TRES PALOS, EL BARRANCO Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS.

PROGRAMA: RAMO 33

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS

II.- INVERCION:

APROBADA

EJERCIDA

FEDERAL	\$	1,090,000.00	\$	1,090,000.00
ESTATAL				
MUNICIPAL				
PARTICIPANTES				
CREDITO				
OTROS				
TOTAL	\$	1,090,000.00	\$	1,090,000.00

III.- METAS

APROBADAS

EJERCIDAS

CANTIDAD: 10 U. DE MEDIDA: CUARTOS

CANTIDAD: 10 U. DE MEDIDA: CUARTOS

IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, ZAPATA AIZLADA DE CONCRETO, ARMADA CON VRS. DEL NUMERO 3 CON UN F'C= 150 KG/CM2 DE 80 X 80 X 40 CM., LOSA DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARS. DEL N° 3 (7.70 KG/M2), PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. DE 8 CM. DE ESPESOR T.M.A. 19 MM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PRINCIPAL DE LAMINA DE 0.90X2.10CM, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS DE FIERRO TUBULAR DE 0.90M X 1.20M INCLUYE: VIDRIO DE 6MM.

V.- OBRA TERMINADA EN TIEMPO

SI X

NO

CAUSAS

VI. SITUACION FISICA DE LA OBRA.

TERNINADA Y OPERANDO (X)

TERNINADA Y SIN OPERAR ()

NO INICIADA ()

EN PROCESO ()

SUSPENDIDA ()

VII.-CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA:

OPERA ADECUADAMENTE (X)

OPERA CON DEFICIENCIA ()

NO OPERA ()

EXPLICAR CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES.

Heriberto Morán

Oscar Daniel Lopez Cruz

Quintero

Auñe



VIII.-CONDICIONAMIENTO DE LA OBRA:

NOMBRE : _____
CARGO: _____
DEPENDENCIA: _____
RAZONES: _____

IX.- ENTREGA Recepción:


SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 23 DEL MES DE JUNIO DEL 2021

SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS Y COMUNIDADES QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LA CUAL UNA VES VERIFICADA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES SE CONCLUYE QUE LA OBRA ESTA TOTALMENTE TERMINADA Y OPERANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD DE SU FUNCION.

EL H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS TAMAULIPAS POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CRUILLAS TAMAULIPAS QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

ENTREGA:

H. AYUNTAMIENTO DE CRUILLAS TAMAULIPAS


C. OLGA LIDIA HERNANDEZ BARRIENTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



2018-2021
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM

RECIBE:


DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS


C. HERIBERTO GARZA GUTIERREZ



2018-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
H. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM

ENTIDAD O COMPAÑÍA EJECUTORA


C. OSCAR DANIEL LOPEZ CRUZ

CONTRALOR MUNICIPAL


C. FRANCISCO JIMENEZ CASTILLO



2018-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CRUILLAS, TAM.

PRESIDENTE DEL COMITÉ